


COMUNE DI OFFANENGO Provincia di Cremona																																																											
P.G.T.	Piano dei Servizi	Servizio: Chiesa Madonna del Pozzo																																																									
ID:	RC3	Tipologia servizio Strutture religiose e attrezzature cimiteriali	Categoria Attrezzature religiose																																																								
		Localizzazione Via Madonna del Pozzo	Identificazione catastale 																																																								
		Caratteristiche edificio <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Sup. territor.</td><td>252</td><td>mq.</td></tr> <tr><td>Sup. coperta</td><td>210</td><td>mq.</td></tr> <tr><td>Area pertinenza</td><td>42</td><td>mq.</td></tr> <tr><td>N. piani</td><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>Slp.</td><td>210</td><td>mq.</td></tr> </table>	Sup. territor.	252	mq.	Sup. coperta	210	mq.	Area pertinenza	42	mq.	N. piani	1		Slp.	210	mq.	Proprietà <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td> <table style="width: 100%;"> <tr><td>Publicco</td><td>Privato</td></tr> <tr><td>conven.</td><td>non conven.</td></tr> </table> </td> <td> Stato di attuazione <table style="width: 100%;"> <tr><td>esistente</td><td>in progetto</td></tr> <tr><td>in attuazione</td><td></td></tr> </table> </td> </tr> </table>	<table style="width: 100%;"> <tr><td>Publicco</td><td>Privato</td></tr> <tr><td>conven.</td><td>non conven.</td></tr> </table>	Publicco	Privato	conven.	non conven.	Stato di attuazione <table style="width: 100%;"> <tr><td>esistente</td><td>in progetto</td></tr> <tr><td>in attuazione</td><td></td></tr> </table>	esistente	in progetto	in attuazione																																
		Sup. territor.	252	mq.																																																							
		Sup. coperta	210	mq.																																																							
Area pertinenza	42	mq.																																																									
N. piani	1																																																										
Slp.	210	mq.																																																									
<table style="width: 100%;"> <tr><td>Publicco</td><td>Privato</td></tr> <tr><td>conven.</td><td>non conven.</td></tr> </table>	Publicco	Privato	conven.	non conven.	Stato di attuazione <table style="width: 100%;"> <tr><td>esistente</td><td>in progetto</td></tr> <tr><td>in attuazione</td><td></td></tr> </table>	esistente	in progetto	in attuazione																																																			
Publicco	Privato																																																										
conven.	non conven.																																																										
esistente	in progetto																																																										
in attuazione																																																											
INDICE DI QUALITA' <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td colspan="2">Vicinanza di parcheggio</td></tr> <tr><td>SI</td><td>NO</td></tr> <tr><td colspan="2">Presenza di verde attrezzato</td></tr> <tr><td>SI</td><td>NO</td></tr> </table>		Vicinanza di parcheggio		SI	NO	Presenza di verde attrezzato		SI	NO	INDICE DI FUNZIONALITA' <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td colspan="4">Stato di conservazione</td></tr> <tr><td>ottimo</td><td>normale</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>mediocre</td><td>scadente</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td colspan="4">Superamento barriere archit.</td></tr> <tr><td>SI</td><td>NO</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>parziale</td><td>non soggetta</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">Sicurezza impianti</td></tr> <tr><td colspan="2"></td><td>SI</td><td>NO</td></tr> <tr><td colspan="2"></td><td>parziale</td><td>non soggetta</td></tr> <tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">Sicurezza antincendio</td></tr> <tr><td colspan="2"></td><td>SI</td><td>NO</td></tr> <tr><td colspan="2"></td><td>parziale</td><td>non soggetta</td></tr> </table>		Stato di conservazione				ottimo	normale			mediocre	scadente			Superamento barriere archit.				SI	NO			parziale	non soggetta					Sicurezza impianti				SI	NO			parziale	non soggetta			Sicurezza antincendio				SI	NO			parziale	non soggetta
Vicinanza di parcheggio																																																											
SI	NO																																																										
Presenza di verde attrezzato																																																											
SI	NO																																																										
Stato di conservazione																																																											
ottimo	normale																																																										
mediocre	scadente																																																										
Superamento barriere archit.																																																											
SI	NO																																																										
parziale	non soggetta																																																										
		Sicurezza impianti																																																									
		SI	NO																																																								
		parziale	non soggetta																																																								
		Sicurezza antincendio																																																									
		SI	NO																																																								
		parziale	non soggetta																																																								
INDICE DI UTILIZZO <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td colspan="2">Bacino di utenza</td></tr> <tr><td>comunale</td><td>sovracomunale</td></tr> <tr><td colspan="2">Utilizzo</td></tr> <tr><td>quotidiano</td><td>periodico</td></tr> <tr><td>saltuario</td><td></td></tr> </table>		Bacino di utenza		comunale	sovracomunale	Utilizzo		quotidiano	periodico	saltuario		INDICE DI CONTESTUALIZZAZIONE <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td colspan="2">Presenza servizi integrati alla funz.</td></tr> <tr><td>SI</td><td>NO</td></tr> <tr><td colspan="2">Vicinanza trasporto pubb.</td></tr> <tr><td>SI</td><td>NO</td></tr> <tr><td colspan="2">Destinazione contesto</td></tr> <tr><td colspan="2">Residenziale</td></tr> <tr><td colspan="2">Standard</td></tr> <tr><td colspan="2">Produttivo/Terziario</td></tr> <tr><td colspan="2">Agricolo</td></tr> </table>		Presenza servizi integrati alla funz.		SI	NO	Vicinanza trasporto pubb.		SI	NO	Destinazione contesto		Residenziale		Standard		Produttivo/Terziario		Agricolo																													
Bacino di utenza																																																											
comunale	sovracomunale																																																										
Utilizzo																																																											
quotidiano	periodico																																																										
saltuario																																																											
Presenza servizi integrati alla funz.																																																											
SI	NO																																																										
Vicinanza trasporto pubb.																																																											
SI	NO																																																										
Destinazione contesto																																																											
Residenziale																																																											
Standard																																																											
Produttivo/Terziario																																																											
Agricolo																																																											
INDICATORI DI QUALITA' DEL SERVIZIO																																																											
Indice di qualità <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>ALTO</td><td>MEDIO</td></tr> <tr><td>BASSO</td><td></td></tr> </table>		ALTO	MEDIO	BASSO		Indice di funzionalità <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>ALTO</td><td>MEDIO</td></tr> <tr><td>BASSO</td><td></td></tr> </table>		ALTO	MEDIO	BASSO																																																	
ALTO	MEDIO																																																										
BASSO																																																											
ALTO	MEDIO																																																										
BASSO																																																											
Indice di contestualizzazione <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>ALTO</td><td>MEDIO</td></tr> <tr><td>BASSO</td><td></td></tr> </table>		ALTO	MEDIO	BASSO		VALUTAZIONE MEDIA DEL SERVIZIO <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>ALTO</td></tr> </table>		ALTO																																																			
ALTO	MEDIO																																																										
BASSO																																																											
ALTO																																																											
		TOTALE SUP. SERVIZIO (mq) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>252,00</td></tr> </table>		252,00																																																							
252,00																																																											
NOTE:																																																											


COMUNE DI OFFANENGO

Provincia di Cremona



P.G.T.	Piano dei Servizi	Servizio: Oratorio	
ID:	RC4	Tipologia servizio Strutture religiose e attrezzature cimiteriali	Categoria Attrezzature religiose
	Localizzazione Via De Gasperi	Identificazione catastale	
	Caratteristiche edificio	Proprietà	
	Sup. territor. 19.162 mq. Sup. coperta 748 mq. Area pertinenza 18.414 mq. N. piani 2 Slp. 1.100 mq.	Pubblico ☒ Privato ☐ conven. ☐ non conven. ☐ Stato di attuazione esistente ☒ in progetto ☐ in attuazione ☐	
	Aereofotogrammetrico		
INDICE DI QUALITA'		INDICE DI FUNZIONALITA'	
Vicinanza di parcheggio SI ☐ NO ☐		Stato di conservazione ottimo ☐ normale ☐ mediocre ☐ scadente ☐	
Presenza di verde attrezzato SI ☐ NO ☐		Sicurezza impianti SI ☐ NO ☐ parziale ☐ non soggetta ☐	
		Superamento barriere archit. SI ☐ NO ☐ parziale ☐ non soggetta ☐	
INDICE DI UTILIZZO		INDICE DI CONTESTUALIZZAZIONE	
Bacino di utenza comunale ☐ sovracomunale ☐		Destinazione contesto Residenziale ☐	
Utilizzo quotidiano ☐ periodico ☐ saltuario ☐		Standard ☐ Produttivo/Terziario ☐ Agricolo ☐	
		Presenza servizi integrati alla funz. SI ☐ NO ☐	
		Vicinanza trasporto pubb. SI ☐ NO ☐	
INDICATORI DI QUALITA' DEL SERVIZIO			
Indice di qualità ALTO ☐ MEDIO ☐ BASSO ☐		Indice di funzionalità ALTO ☐ MEDIO ☐ BASSO ☐	
Indice di contestualizzazione ALTO ☐ MEDIO ☐ BASSO ☐		VALUTAZIONE MEDIA DEL SERVIZIO MEDIO ☐	
		TOTALE SUP. SERVIZIO (mq) 19.514,00	
NOTE:			

COMUNE DI OFFANENGO Provincia di Cremona																																											
P.G.T.	Piano dei Servizi	Servizio: Cimitero																																									
ID:	RC5	Tipologia servizio Strutture religiose e attrezzature cimiteriali	Categoria Attrezzature religiose																																								
		Localizzazione via Risorgimento	Identificazione catastale fg 12 mapp. A b 31 32 34 311 313 315 259 260 261 832 833 835 839 841																																								
		Caratteristiche edificio <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Sup. territor.</td><td>12.960</td><td>mq.</td></tr> <tr><td>Sup. coperta</td><td>6.100</td><td>mq.</td></tr> <tr><td>Area pertinenza</td><td>6.860</td><td>mq.</td></tr> <tr><td>N. piani</td><td></td><td>1</td></tr> <tr><td>Slp.</td><td>6.100</td><td>mq.</td></tr> </table>	Sup. territor.	12.960	mq.	Sup. coperta	6.100	mq.	Area pertinenza	6.860	mq.	N. piani		1	Slp.	6.100	mq.	Proprietà <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>☒ Pubblico</td> <td>☐ Privato</td> </tr> <tr> <td>☐ conven.</td> <td>☐ non conven.</td> </tr> </table>	☒ Pubblico	☐ Privato	☐ conven.	☐ non conven.																					
		Sup. territor.	12.960	mq.																																							
		Sup. coperta	6.100	mq.																																							
Area pertinenza	6.860	mq.																																									
N. piani		1																																									
Slp.	6.100	mq.																																									
☒ Pubblico	☐ Privato																																										
☐ conven.	☐ non conven.																																										
Stato di attuazione <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>☒ esistente</td> <td>☐ in progetto</td> </tr> <tr> <td>☐ in attuazione</td> <td>☐</td> </tr> </table>		☒ esistente	☐ in progetto	☐ in attuazione	☐																																						
☒ esistente	☐ in progetto																																										
☐ in attuazione	☐																																										
Aereofotogrammetrico																																											
INDICE DI QUALITA' <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td colspan="2">Vicinanza di parcheggio</td></tr> <tr> <td>☒ SI</td> <td>☐ NO</td> </tr> <tr><td colspan="2">Presenza di verde attrezzato</td></tr> <tr> <td>☒ SI</td> <td>☐ NO</td> </tr> </table>		Vicinanza di parcheggio		☒ SI	☐ NO	Presenza di verde attrezzato		☒ SI	☐ NO	INDICE DI FUNZIONALITA' <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td colspan="4">Stato di conservazione</td></tr> <tr> <td>☒ ottimo</td> <td>☐ normale</td> <td>☐ SI</td> <td>☐ NO</td> </tr> <tr> <td>☐ mediocre</td> <td>☐ scadente</td> <td>☐ parziale</td> <td>☐ non soggetta</td> </tr> <tr><td colspan="4">Superamento barriere archit.</td></tr> <tr> <td>☒ SI</td> <td>☐ NO</td> <td>☐ SI</td> <td>☐ NO</td> </tr> <tr> <td>☐ parziale</td> <td>☐ non soggetta</td> <td>☐ parziale</td> <td>☐ non soggetta</td> </tr> <tr><td colspan="4">Sicurezza impianti</td></tr> <tr><td colspan="4">Sicurezza antincendio</td></tr> </table>		Stato di conservazione				☒ ottimo	☐ normale	☐ SI	☐ NO	☐ mediocre	☐ scadente	☐ parziale	☐ non soggetta	Superamento barriere archit.				☒ SI	☐ NO	☐ SI	☐ NO	☐ parziale	☐ non soggetta	☐ parziale	☐ non soggetta	Sicurezza impianti				Sicurezza antincendio			
Vicinanza di parcheggio																																											
☒ SI	☐ NO																																										
Presenza di verde attrezzato																																											
☒ SI	☐ NO																																										
Stato di conservazione																																											
☒ ottimo	☐ normale	☐ SI	☐ NO																																								
☐ mediocre	☐ scadente	☐ parziale	☐ non soggetta																																								
Superamento barriere archit.																																											
☒ SI	☐ NO	☐ SI	☐ NO																																								
☐ parziale	☐ non soggetta	☐ parziale	☐ non soggetta																																								
Sicurezza impianti																																											
Sicurezza antincendio																																											
INDICE DI UTILIZZO <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td colspan="2">Bacino di utenza</td></tr> <tr> <td>☒ comunale</td> <td>☐ sovracomunale</td> </tr> <tr><td colspan="2">Utilizzo</td></tr> <tr> <td>☒ quotidiano</td> <td>☐ periodico</td> </tr> <tr> <td>☐ saltuario</td> <td></td> </tr> </table>		Bacino di utenza		☒ comunale	☐ sovracomunale	Utilizzo		☒ quotidiano	☐ periodico	☐ saltuario		INDICE DI CONTESTUALIZZAZIONE <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td colspan="2">Presenza servizi integrati alla funz.</td></tr> <tr> <td>☒ SI</td> <td>☐ NO</td> </tr> <tr><td colspan="2">Vicinanza trasporto pubb.</td></tr> <tr> <td>☐ SI</td> <td>☐ NO</td> </tr> <tr><td colspan="2">Destinazione contesto</td></tr> <tr><td colspan="2">Residenziale</td></tr> <tr><td colspan="2">Standard</td></tr> <tr><td colspan="2">Produttivo/Terziario</td></tr> <tr><td colspan="2">Agricolo</td></tr> </table>		Presenza servizi integrati alla funz.		☒ SI	☐ NO	Vicinanza trasporto pubb.		☐ SI	☐ NO	Destinazione contesto		Residenziale		Standard		Produttivo/Terziario		Agricolo													
Bacino di utenza																																											
☒ comunale	☐ sovracomunale																																										
Utilizzo																																											
☒ quotidiano	☐ periodico																																										
☐ saltuario																																											
Presenza servizi integrati alla funz.																																											
☒ SI	☐ NO																																										
Vicinanza trasporto pubb.																																											
☐ SI	☐ NO																																										
Destinazione contesto																																											
Residenziale																																											
Standard																																											
Produttivo/Terziario																																											
Agricolo																																											
INDICATORI DI QUALITA' DEL SERVIZIO																																											
Indice di qualità <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>☐ ALTO</td> <td>☐ MEDIO</td> </tr> <tr> <td>☐ BASSO</td> <td></td> </tr> </table>		☐ ALTO	☐ MEDIO	☐ BASSO		Indice di funzionalità <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>☐ ALTO</td> <td>☐ MEDIO</td> </tr> <tr> <td>☐ BASSO</td> <td></td> </tr> </table>		☐ ALTO	☐ MEDIO	☐ BASSO																																	
☐ ALTO	☐ MEDIO																																										
☐ BASSO																																											
☐ ALTO	☐ MEDIO																																										
☐ BASSO																																											
Indice di contestualizzazione <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>☐ ALTO</td> <td>☐ MEDIO</td> </tr> <tr> <td>☐ BASSO</td> <td></td> </tr> </table>		☐ ALTO	☐ MEDIO	☐ BASSO		VALUTAZIONE MEDIA DEL SERVIZIO MEDIO																																					
☐ ALTO	☐ MEDIO																																										
☐ BASSO																																											
		TOTALE SUP. SERVIZIO (mq) 12.960,00																																									
NOTE: 																																											

COMUNE DI OFFANENGO Provincia di Cremona																	
P.G.T.	Piano dei Servizi	Servizio: Chiesa parrocchiale															
ID:	RC6	Tipologia servizio Strutture religiose e attrezzature cimiteriali	Categoria Attrezzature religiose														
		Localizzazione Piazza Patrini	Identificazione catastale														
		Caratteristiche edificio															
		Proprietà															
		Stato di attuazione															
Aereofotogrammetrico		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Sup. territor.</td> <td>1.908 mq.</td> </tr> <tr> <td>Sup. coperta</td> <td>1.573 mq.</td> </tr> <tr> <td>Area pertinenza</td> <td>335 mq.</td> </tr> <tr> <td>N. piani</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Slp.</td> <td>1.573 mq.</td> </tr> </table>	Sup. territor.	1.908 mq.	Sup. coperta	1.573 mq.	Area pertinenza	335 mq.	N. piani	1	Slp.	1.573 mq.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Pubblico</td> <td>Privato</td> </tr> <tr> <td>conven.</td> <td>non conven.</td> </tr> </table>	Pubblico	Privato	conven.	non conven.
Sup. territor.	1.908 mq.																
Sup. coperta	1.573 mq.																
Area pertinenza	335 mq.																
N. piani	1																
Slp.	1.573 mq.																
Pubblico	Privato																
conven.	non conven.																
INDICE DI QUALITA'		INDICE DI FUNZIONALITA'															
Vicinanza di parcheggio		Stato di conservazione															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>SI</td> <td>NO</td> </tr> </table>		SI	NO	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>ottimo</td> <td>normale</td> </tr> <tr> <td>mediocre</td> <td>scadente</td> </tr> </table>		ottimo	normale	mediocre	scadente								
SI	NO																
ottimo	normale																
mediocre	scadente																
Presenza di verde attrezzato		Sicurezza impianti															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>SI</td> <td>NO</td> </tr> </table>		SI	NO	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>SI</td> <td>NO</td> </tr> <tr> <td>parziale</td> <td>non soggetta</td> </tr> </table>		SI	NO	parziale	non soggetta								
SI	NO																
SI	NO																
parziale	non soggetta																
INDICE DI UTILIZZO		INDICE DI CONTESTUALIZZAZIONE															
Bacino di utenza		Presenza servizi integrati alla funz.															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>comunale</td> <td>sovracomunale</td> </tr> </table>		comunale	sovracomunale	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>SI</td> <td>NO</td> </tr> </table>		SI	NO										
comunale	sovracomunale																
SI	NO																
Utilizzo		Vicinanza trasporto pubb.															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>quotidiano</td> <td>periodico</td> </tr> <tr> <td>saltuario</td> <td></td> </tr> </table>		quotidiano	periodico	saltuario		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>SI</td> <td>NO</td> </tr> </table>		SI	NO								
quotidiano	periodico																
saltuario																	
SI	NO																
INDICATORI DI QUALITA' DEL SERVIZIO		Destinazione contesto															
Indice di qualità		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Residenziale</td> </tr> <tr> <td>Standard</td> </tr> <tr> <td>Produttivo/Terziario</td> </tr> <tr> <td>Agricolo</td> </tr> </table>		Residenziale	Standard	Produttivo/Terziario	Agricolo										
Residenziale																	
Standard																	
Produttivo/Terziario																	
Agricolo																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>ALTO</td> <td>MEDIO</td> </tr> <tr> <td>BASSO</td> <td></td> </tr> </table>		ALTO	MEDIO	BASSO		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>ALTO</td> <td>MEDIO</td> </tr> <tr> <td>BASSO</td> <td></td> </tr> </table>		ALTO	MEDIO	BASSO							
ALTO	MEDIO																
BASSO																	
ALTO	MEDIO																
BASSO																	
Indice di contestualizzazione		VALUTAZIONE MEDIA DEL SERVIZIO															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>ALTO</td> <td>MEDIO</td> </tr> <tr> <td>BASSO</td> <td></td> </tr> </table>		ALTO	MEDIO	BASSO		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>ALTO</td> </tr> </table>		ALTO									
ALTO	MEDIO																
BASSO																	
ALTO																	
TOTALE SUP. SERVIZIO (mq)		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>1.908,00</td> </tr> </table>		1.908,00													
1.908,00																	

NOTE:

ATTREZZATURE RELIGIOSE			
ID	TIPOLOGIA	SERVIZIO	SUPERFICIE mq
RC1	Strutture religiose e attrezzature cimiteriali	Chiesa San Rocco	330,00
RC2	Strutture religiose e attrezzature cimiteriali	Casa parrocchiale	725,00
RC3	Strutture religiose e attrezzature cimiteriali	Chiesa Madonna del Pozzo	252,00
RC4	Strutture religiose e attrezzature cimiteriali	Oratorio	19.514,00
RC5	Strutture religiose e attrezzature cimiteriali	Cimitero	12.960,00
RC6	Strutture religiose e attrezzature cimiteriali	Chiesa parrocchiale	1.908,00
	TOTALE		35.689,00

Sul territorio comunale si evidenzia la presenza di diverse e importanti strutture religiose con valenza anche di carattere sovra comunale. Meritevole di attenzione è il complesso dell'Oratorio San Giovanni Bosco. Ubicato nel centro storico del paese su una superficie territoriale di circa 19500 mq, sarà oggetto di un significativo intervento di riqualificazione strutturale e funzionale finalizzato a migliorarne le qualità e l'efficienza del servizio. Oltre alle funzioni inserite nel nuovo edificio verranno ripensati anche i servizi per lo sport e il tempo libero collocati all'interno dell'area.

L'area cimiteriale ha già subito un intervento di ampliamento negli ultimi anni.

2.2.3 Attrezzature generali – Aree per attrezzature assistenziali e sanitarie

COMUNE DI OFFANENGO Provincia di Cremona																																			
P.G.T.	Piano dei Servizi	Servizio: Farmacia																																	
ID:	AG-AS1	Tipologia servizio Aree per attrezzature assistenziali e sanitarie	Categoria Attrezzature generali																																
		Localizzazione Piazza Sen. Patrini	Identificazione catastale fg 8 mapp 277/p																																
		Caratteristiche edificio <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Sup. territor.</td> <td>90</td> <td>mq.</td> </tr> <tr> <td>Sup. coperta</td> <td>90</td> <td>mq.</td> </tr> <tr> <td>Area pertinenza</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>N. piani</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Slp.</td> <td>90</td> <td>mq.</td> </tr> </table>	Sup. territor.	90	mq.	Sup. coperta	90	mq.	Area pertinenza			N. piani	1		Slp.	90	mq.	Proprietà <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Pubblico</td> <td>Privato</td> </tr> <tr> <td>conven.</td> <td>non conven.</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Stato di attuazione</td> </tr> <tr> <td>esistente</td> <td>in progetto</td> </tr> <tr> <td>in attuazione</td> <td>non attuato</td> </tr> </table>	Pubblico	Privato	conven.	non conven.	Stato di attuazione		esistente	in progetto	in attuazione	non attuato							
Sup. territor.	90	mq.																																	
Sup. coperta	90	mq.																																	
Area pertinenza																																			
N. piani	1																																		
Slp.	90	mq.																																	
Pubblico	Privato																																		
conven.	non conven.																																		
Stato di attuazione																																			
esistente	in progetto																																		
in attuazione	non attuato																																		
INDICE DI QUALITA' <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Vicinanza di parcheggio</td> </tr> <tr> <td>SI</td> <td>NO</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Presenza di verde attrezzato</td> </tr> <tr> <td>SI</td> <td>NO</td> </tr> </table>		Vicinanza di parcheggio		SI	NO	Presenza di verde attrezzato		SI	NO	INDICE DI FUNZIONALITA' <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Stato di conservazione</td> <td colspan="2">Sicurezza impianti</td> </tr> <tr> <td>ottimo</td> <td>normale</td> <td>SI</td> <td>NO</td> </tr> <tr> <td>mediocre</td> <td>scadente</td> <td>parziale</td> <td>non soggetta</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Superamento barriere archit.</td> <td colspan="2">Sicurezza antincendio</td> </tr> <tr> <td>SI</td> <td>NO</td> <td>SI</td> <td>NO</td> </tr> <tr> <td>parziale</td> <td>non soggetta</td> <td>parziale</td> <td>non soggetta</td> </tr> </table>		Stato di conservazione		Sicurezza impianti		ottimo	normale	SI	NO	mediocre	scadente	parziale	non soggetta	Superamento barriere archit.		Sicurezza antincendio		SI	NO	SI	NO	parziale	non soggetta	parziale	non soggetta
Vicinanza di parcheggio																																			
SI	NO																																		
Presenza di verde attrezzato																																			
SI	NO																																		
Stato di conservazione		Sicurezza impianti																																	
ottimo	normale	SI	NO																																
mediocre	scadente	parziale	non soggetta																																
Superamento barriere archit.		Sicurezza antincendio																																	
SI	NO	SI	NO																																
parziale	non soggetta	parziale	non soggetta																																
INDICE DI UTILIZZO <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Bacino di utenza</td> </tr> <tr> <td>comunale</td> <td>sovracomunale</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Utilizzo</td> </tr> <tr> <td>quotidiano</td> <td>periodico</td> </tr> <tr> <td>saltuario</td> <td></td> </tr> </table>		Bacino di utenza		comunale	sovracomunale	Utilizzo		quotidiano	periodico	saltuario		INDICE DI CONTESTUALIZZAZIONE <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Presenza servizi integrati alla funz.</td> <td colspan="2">Destinazione contesto</td> </tr> <tr> <td>SI</td> <td>NO</td> <td colspan="2">Residenziale</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Vicinanza trasporto pubb.</td> <td colspan="2">Standard</td> </tr> <tr> <td>SI</td> <td>NO</td> <td colspan="2">Produttivo/Terziario</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">Agricolo</td> </tr> </table>		Presenza servizi integrati alla funz.		Destinazione contesto		SI	NO	Residenziale		Vicinanza trasporto pubb.		Standard		SI	NO	Produttivo/Terziario				Agricolo			
Bacino di utenza																																			
comunale	sovracomunale																																		
Utilizzo																																			
quotidiano	periodico																																		
saltuario																																			
Presenza servizi integrati alla funz.		Destinazione contesto																																	
SI	NO	Residenziale																																	
Vicinanza trasporto pubb.		Standard																																	
SI	NO	Produttivo/Terziario																																	
		Agricolo																																	
INDICATORI DI QUALITA' DEL SERVIZIO																																			
Indice di qualità <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>ALTO</td> <td>MEDIO</td> </tr> <tr> <td>BASSO</td> <td></td> </tr> </table>		ALTO	MEDIO	BASSO		Indice di funzionalità <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>ALTO</td> <td>MEDIO</td> </tr> <tr> <td>BASSO</td> <td></td> </tr> </table>		ALTO	MEDIO	BASSO																									
ALTO	MEDIO																																		
BASSO																																			
ALTO	MEDIO																																		
BASSO																																			
Indice di contestualizzazione <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>ALTO</td> <td>MEDIO</td> </tr> <tr> <td>BASSO</td> <td></td> </tr> </table>		ALTO	MEDIO	BASSO		VALUTAZIONE MEDIA DEL SERVIZIO <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>ALTO</td> </tr> </table>		ALTO																											
ALTO	MEDIO																																		
BASSO																																			
ALTO																																			
		TOTALE SUP. SERVIZIO (mq) <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>90,00</td> </tr> </table>		90,00																															
90,00																																			
NOTE:																																			



P.G.T.	Piano dei Servizi	Servizio: Ambulatorio 1	
ID:	AG-AS2	Tipologia servizio Aree per attrezzature assistenziali e sanitarie	Categoria Attrezzature generali
		Localizzazione Via Marconi	Identificazione catastale fg 8 mapp 502-634
		Caratteristiche edificio Sup. territor. 72 mq. Sup. coperta 72 mq. Area pertinenza N. piani 1 Slp. 72 mq.	Proprietà Pubblico Privato conven. non conven. Stato di attuazione esistente in progetto in attuazione
	Aereofotogrammetrico		
	INDICE DI QUALITA' Vicinanza di parcheggio SI NO Presenza di verde attrezzato SI NO	INDICE DI FUNZIONALITA' Stato di conservazione ottimo normale mediocre scadente Superamento barriere archit. SI NO parziale non soggetta Sicurezza impianti SI NO parziale non soggetta Sicurezza antincendio SI NO parziale non soggetta	
INDICE DI UTILIZZO Bacino di utenza comunale sovracomunale Utilizzo quotidiano periodico saltuario	INDICE DI CONTESTUALIZZAZIONE Presenza servizi integrati alla funz. SI NO Vicinanza trasporto pubb. SI NO Destinazione contesto Residenziale Standard Produttivo/Terziario Agricolo		
INDICATORI DI QUALITA' DEL SERVIZIO			
Indice di qualità ALTO MEDIO BASSO	Indice di funzionalità ALTO MEDIO BASSO	Indice di utilizzo ALTO MEDIO BASSO	
Indice di contestualizzazione ALTO MEDIO BASSO	VALUTAZIONE MEDIA DEL SERVIZIO MEDIO		TOTALE SUP. SERVIZIO (mq) 72,00

NOTE:

COMUNE DI OFFANENGO

Provincia di Cremona



P.G.T.	Piano dei Servizi	Servizio: Ambulatorio 2
---------------	--------------------------	--------------------------------

ID:	AG-AS3	Tipologia servizio	Categoria
		Aree per attrezzature assistenziali e sanitarie	Attrezzature generali



Aereofotogrammetrico

Localizzazione	Identificazione catastale
Via Conti	fg 8 mapp 257-258/p-260-261

Caratteristiche edificio	Proprietà	Stato di attuazione
Sup. territor. 120 mq.	Publicco Privato	esistente in progetto
Sup. coperta 120 mq.	conven. non conven.	in attuazione
Area pertinenza		
N. piani 1		
Slp. 120 mq.		

INDICE DI QUALITA'
Vicinanza di parcheggio
SI NO
Presenza di verde attrezzato
SI NO

INDICE DI FUNZIONALITA'			
Stato di conservazione		Sicurezza impianti	
ottimo	normale	SI	NO
mediocre	scadente	parziale	non soggetta
Superamento barriere archit.		Sicurezza antincendio	
SI	NO	SI	NO
parziale	non soggetta	parziale	non soggetta

INDICE DI UTILIZZO
Bacino di utenza
comunale sovracomunale
Utilizzo
quotidiano periodico
saltuario

INDICE DI CONTESTUALIZZAZIONE		
Presenza servizi integrati alla funz.		Destinazione contesto
SI NO		Residenziale
		Standard
Vicinanza trasporto pubb.		Produttivo/Terziario
SI NO		Agricolo

INDICATORI DI QUALITA' DEL SERVIZIO					
Indice di qualità		Indice di funzionalità		Indice di utilizzo	
ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO
BASSO		BASSO		BASSO	
Indice di contestualizzazione		VALUTAZIONE MEDIA DEL SERVIZIO		TOTALE SUP. SERVIZIO (mq)	
ALTO	MEDIO	MEDIO		120,00	
BASSO					

NOTE:

COMUNE DI OFFANENGO

Provincia di Cremona



P.G.T.	Piano dei Servizi	Servizio: Ambulatorio 3	
ID:	AG-AS4	Tipologia servizio Aree per attrezzature assistenziali e sanitarie	Categoria Attrezzature generali
	Localizzazione Via Longobardi	Identificazione catastale	
	Caratteristiche edificio	Proprietà	
	Sup. territor. 56 mq. Sup. coperta 56 mq. Area pertinenza N. piani 1 Slp. 56 mq.	Pubblico Privato conven. non conven. Stato di attuazione esistente in progetto in attuazione	
	INDICE DI QUALITA'		
Vicinanza di parcheggio SI NO		INDICE DI FUNZIONALITA'	
Presenza di verde attrezzato SI NO		Stato di conservazione ottimo normale mediocre scadente	Sicurezza impianti SI NO parziale non soggetta
		Superamento barriere archit. SI NO parziale non soggetta	Sicurezza antincendio SI NO parziale non soggetta
INDICE DI UTILIZZO		INDICE DI CONTESTUALIZZAZIONE	
Bacino di utenza comunale sovracomunale		Presenza servizi integrati alla funz. SI NO	Destinazione contesto Residenziale Standard Produttivo/Terziario Agricolo
Utilizzo quotidiano periodico saltuario		Vicinanza trasporto pubb. SI NO	
INDICATORI DI QUALITA' DEL SERVIZIO			
Indice di qualità ALTO MEDIO BASSO		Indice di funzionalità ALTO MEDIO BASSO	Indice di utilizzo ALTO MEDIO BASSO
Indice di contestualizzazione ALTO MEDIO BASSO		VALUTAZIONE MEDIA DEL SERVIZIO MEDIO	TOTALE SUP. SERVIZIO (mq) 56,00
NOTE:			


COMUNE DI OFFANENGO

Provincia di Cremona



P.G.T.	Piano dei Servizi	Servizio: Croce Verde
---------------	--------------------------	------------------------------

ID:	AG-AS5	Tipologia servizio Aree per attrezzature assistenziali e sanitarie	Categoria Attrezzature generali
------------	---------------	--	---

	Localizzazione	Identificazione catastale	
	Via S. Rocco	fg 8 mapp 488-489-490-491	
	Caratteristiche edificio	Proprietà	
Sup. territor.	50 mq.	Publicco	Privato
Sup. coperta	50 mq.	conven.	non conven.
Area pertinenza		Stato di attuazione	
N. piani	1	esistente	in progetto
Slp.	50 mq.	in attuazione	
Aereofotogrammetrico			

INDICE DI QUALITA'	INDICE DI FUNZIONALITA'
Vicinanza di parcheggio	Stato di conservazione
SI NO	ottimo normale
Presenza di verde attrezzato	mediocre scadente
SI NO	Superamento barriere archit.
	SI NO
	parziale non soggetta
	Sicurezza impianti
	SI NO
	parziale non soggetta
	Sicurezza antincendio
	SI NO
	parziale non soggetta

INDICE DI UTILIZZO	INDICE DI CONTESTUALIZZAZIONE
Bacino di utenza	Presenza servizi integrati alla funz.
comunale sovracomunale	SI NO
Utilizzo	Vicinanza trasporto pubb.
quotidiano periodico	SI NO
saltuario	
	Destinazione contesto
	Residenziale
	Standard
	Produttivo/Terziario
	Agricolo

INDICATORI DI QUALITA' DEL SERVIZIO		
Indice di qualità	Indice di funzionalità	Indice di utilizzo
ALTO MEDIO	ALTO MEDIO	ALTO MEDIO
BASSO	BASSO	BASSO
Indice di contestualizzazione	VALUTAZIONE MEDIA DEL SERVIZIO	TOTALE SUP. SERVIZIO (mq)
ALTO MEDIO	MEDIO	50,00
BASSO		

NOTE: